

# Mise en veille des équipements de bar

## 1 TIRAGE PRESSION :

- couper le CO<sup>2</sup> sur votre installation ;
- débrancher votre groupe de froid ;
- débrancher tous vos fûts en perce ;
- passer toutes les conduites en eau ;
- ne pas poser les têtes de débit sur le sol ;
- coucher vos fûts sur leurs flancs pour faire sécher les bondes.

**La bière ne sera pas perdue.**

Votre installation sera prête pour votre réouverture.

---

## 2 TIRAGE SODAS :

- mise hors tension électrique de l'installation post mix (débrancher la prise de courant) ;
  - couper le robinet d'arrivée d'eau de l'installation ;
  - couper le CO<sup>2</sup> (fermer la bouteille de Gaz) ;
  - **important**, laisser les bib connectés : ils sont protégés sans contact avec l'air. Votre installation sera prête pour votre réouverture.
- 

## 3 MATÉRIELS DE BAR :

- débrancher votre lave-verre, machine à glaçons et moulin à café ;
- **NE PAS DEBRANCHER VOTRE MACHINE A CAFE**, laisser en chauffe sinon une panne est prévisible à votre réouverture ;
- les sacs de café doivent être stockés dans un frigo.